


1082BA

Vonkvrije zijknijptangen



	art.	L mm	L1 mm	A mm	S mm	g
010820801	1082BA 160	160	22	28	12	180



Wanneer u werkt in een explosieve omgeving (EX) moet de juiste veiligheidsmaatregelen worden genomen en worden niet aanvaardbare risico's worden geïmponeerd.

Quando si lavora in zone ad alto rischio per fenomeni esplosivi, bisogna prendere le opportune precauzioni.

Bei gefährlichen Tätigkeiten in explosionsgefährdeten Bereichen sind die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen zu beachten.

Applicare con cura gli avvertimenti della sicurezza riportati sull'etichetta.

